

Wydatki inwestycyjno-remontowe 2025/2026 i plany inwestycyjno-remontowe 2026

Wydatki na nowy projektor kinowy

477.168,66 koszt całości

* 193.233,91 dotacja PISF

* 283.934,75 środki własne ICK

W Kinie "Pasja" w Iławie jest nowy projektor, który zapewnia lepszą jakość. Iławskie Centrum Kultury stworzyło wniosek projektowy i pozyskało dofinansowanie na realizację tego zadania. Celem projektu była modernizacja systemu projekcyjnego poprzez zakup cyfrowego projektora laserowego wraz z oprzyrządowaniem, który zastąpił dotychczasowe urządzenie. W ramach projektu zakupiono następujące elementy wyposażenia i usługi:

1. Projektor kinowy – cyfrowy projektor laserowy o parametrach co najmniej: moc światła 12.000 lumenów.
2. Obiektyw do projektora – dostosowany do specyfikacji technicznych sali kinowej, co umożliwi optymalną jakość obrazu w istniejącej infrastrukturze.
3. Serwer kina cyfrowego – serwer, który pozwala na elastyczne zarządzanie materiałami filmowymi i realizację projekcji w standardzie DCI z przedłużoną gwarancją.
4. System do projekcji 3D – nowoczesny system umożliwiający wyświetlanie filmów w technologii 3D.
5. Co najmniej 221 szt. okularów 3D.
6. Stolik pod projektor kinowy.
7. Laptop do sterowania projekcją.

8. Dostawę, montaż, konfigurację i szkolenie z obsługi sprzętu – zapewnione przez wyspecjalizowaną ekipę techniczną, by zagwarantować prawidłową instalację urządzeń oraz odpowiednie przeszkolenie personelu.

Projekt był realizowany w sposób transparentny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych, co pozwoliło na efektywne wykorzystanie środków oraz zapewnienie najwyższej jakości infrastruktury. Zakup i instalacja nowego projektora, systemu 3D oraz pozostałego wyposażenia pozwoli na kontynuowanie działalności na najwyższym poziomie, dostosowanym do wymagań widzów.

Wydatki na dokumentację architektoniczno - budowlaną, koszty audytu, projekty instalacji i aranżacje wnętrz dla obiektu Osiedlowego Domu Kultury (ODK)

2025

* 51.000,00 dotacja MKiDN

* 29. 307,42 środki własne ICK

Plany na 2026 rok

* 29.800,70 dotacja MKiDN

* 15. 891,88 środki własne ICK

Projekt dokumentacji z pozwoleniem na budowę na OSIEDŁOWY DOM KULTURY jest realizowany w ramach projektu „Osiedlowy Dom Kultury jako sprawnie funkcjonujące centrum edukacyjne - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Osiedlowego Domu Kultury położonego przy ul. Skłodowskiej-Curie 26a w Iławie”, na którego realizację ICK pozyskało dofinansowanie z MKiDN w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury

Plany inwestycyjno-remontowe 2026

Osiedlowy Dom Kultury

Kontynuacja realizacji projektu „Osiedlowy Dom Kultury jako sprawnie funkcjonujące centrum edukacyjne - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Osiedlowego Domu Kultury położonego przy ul. Skłodowskiej-Curie 26a w Iławie” – jw. i poszukiwanie źródeł finansowania inwestycji.

Kinoteatr „Pasja”

Dla obiektu kinoteatru zaplanowane jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który szczegółowo określi i uzasadni zakres prac remontowych. W naszej nieeksperskiej ocenie pilnej wymiany wymaga izolacja pozioma poddasza, na którego podłodze znajduje się mocno wyeksploatowana wełna mineralna.

Potrzeby

Kinoteatr „Pasja”

W budynku Kinoteatru „Pasja” jest wiele potrzeb remontowych, na które potrzebne są środki finansowe. Po wykonaniu audytu energetycznego będzie na pewno trzeba rozważyć etapowe działania, takie jak:

- izolację dachu kinoteatru (obecnie dach nie jest w żaden sposób ocieplony), deskowanie pokryte jest tylko papą;
- naprawę izolacji obiektu (odkopanie fundamentów i ponowną izolację);
- odgrzybienie i naprawę tynków piwnicy;
- kontynuowanie naprawy balkonów (Na balkonie nad głównym wejściem do kina wykonano wymianę izolacji oraz płytek. Pozostaje naprawa uszkodzonego tynku balkonu.);
- wymiana płytek i naprawa elewacji na balkonie od strony jeziora. (Balkon od strony jeziora został zaizolowany);



- wymianę wykładziny baletowej na scenie;
- nagłośnienia kinowego oraz ekranu kinowego do 2 D.

Amfiteatr - scena:

- naprawić scenę tj wymienić uszkodzone deski lub wymienić je wszystkie;
- wykonać impregnację konstrukcji dachu(z wykorzystaniem podnośnika);
- wykonać naprawę rynien na scenie;
- dokonać zakupu uszkodzonych siatek osłaniających od wiatru;
- wykonać konstrukcję metalową od strony galerii(zaprojektować, tak aby możliwe było łatwe zasłanianie widoku z balkonu galerii;
- wymienić uszkodzone bojłery do ciepłej wody

Amfiteatr - widownia:

Obiekt wymaga kompleksowego remontu. Doraźnie należy:

- jak co roku wymienić uszkodzone toalety, deski, krany w WC oraz wykonać malowanie;
- wymienić całe poszycie(plexi) na neonie świetlnym-trąbce;
- wymienić uszkodzone ławki dla widzów;
- wymienić całkowicie płytki i wykonać izolację „korony amfiteatru”;
- wymienić całkowicie płytki schodów prowadzących na koronę;
- naprawić pękającą ścianę widowni od strony galerii;
- wykonać naprawę instalacji elektrycznej w magazynie z podestami.

Rekomendujemy rozważyć jego całkowite zamknięcie widowni w okresie, w którym nie jest użytkowana na potrzeby wydarzeń. W każdej porze roku dochodzi tam to aktów wandalizmu, których usuwanie wiąże się z kosztami.

DYREKTOR ICK

Lidia Miłośz

**BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY**

Dawid Kopaczewski